VECTECH 190 SOLDERING TESTER

烙鐵溫度測試儀 使用說明書

一、注意事項:

- 1. 測試板上的接地柱是方便用戶用鱷魚夾連接的,其內部是連接模擬地的,請不要旋松它,以免接地不良。
- 2. 温度感測器非常細,直徑只有 Φ 0.2,必須很小心,如果用 太大的力就會導致斷裂。
- 3. 溫度感測器的測試點是經過特殊處理的,但頻繁的測試會引起它的磨損,所以一旦有磨損,要馬上更換,以確保測試精度。
- 4. 當接線端有焊劑時,要用沾上酒精的布將其擦拭乾淨,不能 用油漆類稀釋劑或苯類清洗。
- 5. 測試前,要在烙鐵頭上塗上新的焊錫,為確保烙鐵頭、溫度 感測器和測試極板之間的良好接觸,這一點是必須的。
- 6. 測試時,請不要把烙鐵頭接觸測試點下的不銹鋼平臺,以免引起測量誤差。
- 7. 溢出的標記是-1 或 1,在測試電壓和電阻的過程中,烙鐵頭和測試極板沒有接觸,這時有一數值顯示,此為正常現象。
- 8. 在測試電壓和電阻的過程中,要求使用的交流電源必須有接地線。
- 9. 測試電壓和電阻時,如果資料超過規定值,檢查一下烙鐵頭 的拴緊螺絲,是否鬆動,擰緊後,再重新測試。

二、部件名稱:

- 2. 用 R2-R1 即可得到烙鐵頭和地之間的電阻 R=R2-R1。 ⑤溢出顯示
- 1. 溢出代碼為 1,在測量烙鐵溫度時說明感測器未連接好,而 在測量電壓和電阻時則說明烙鐵頭未和測試極板接觸或烙 鐵內部的接地線有斷路。
- 2. 溢出代碼為-1,可能是因為溫度感測器的紅、藍端接反或所 測溫度低於 0°C.

五、接地線:

接地線是連接烙鐵接地線和溫度測試儀的連線,它用來測量烙鐵頭對地的電壓和電阳。


六、維護與校準:

- 1. 如果接線端有焊料時,可以用軟布沾上酒精將其擦去,不可 用稀釋劑或苯類去擦拭。
- 2. 重複的測試會使感測器磨損,如果你需要精確的測量,請更換新的感測器。
- 3. 感測器的壽命與你所使用的助焊劑和焊料的不同而有所區別,一般情況下,一個感測器可以測量 50 次。
- 4. 溫度測試儀如果要校準,請與最近的經銷商聯繫。


七、可替換件:

序號	編號	名稱
1	47112.1	感測器[K 熱電偶/10pcs.]
2	11012	接地線
3	12107.1	電源輸出座 UL
4	12107	電源輸出座 CCC

- 1.按照上圖所示,將溫度測試儀和烙鐵連接好。
- 2.如果你的烙鐵是控溫烙鐵,將其設置為使用溫度,待其達到熱穩定。
- 3.將選擇開關撥到"mV"。
- 4.用接地線夾將接地端和測試極板上的接地柱連接起來。
- 5.讀顯示資料 V1。
- 6.斷開接地線。
- 7.清潔烙鐵頭並塗上新的焊錫。
- 8.一個很小的錫珠在測試極板的中心,用烙鐵加熱錫珠,直至其 完全熔化。
- 9.當顯示穩定後,讀取資料 V2,如果烙鐵的電源插頭是鱷魚夾的話,則比三芯的插頭好,只需用接地線夾,將接地端連接起來,即可完成測量。
- 10. 用 V2-V1 即可得出烙鐵頭和地之間的電壓差 V=V2-V1。



- ④測量烙鐵頭和地之間的電阻
- 1. 將選擇開關撥到 "OHM" 檔,用測量 V1 和 V2 的同樣方法 測出 R1 和 R2。




三、技術指標:

名稱	溫度測試儀		
	溫度	0-600 °C /32−1200°F	
測試範圍	電壓	0-90mV(AC)	
	電阻	0-90 Ω	
	溫度	1°C/1°F	
解析度	電壓	0.1mV	
	電阻	0.1Ω	
	溫度	±3℃	
準確度		±6°F	
华唯没	電壓	±(3%+2個字)	
	電阻	±(1%+2個字)	
溫度感測器	K型熱電偶		

顯示	液晶顯示(LCD)	3.5 位	
無人下	超範圍顯示	-1 , 1	
電壓測量	符合 MIL-STD-2000		
額定功率	1W		
尺寸	200 (W) x50 (H) x120 (D) mm		
重量	大約 1.1kg		
使用環境	0-40 °C /32−1	04°F 0-80RH%	

四、使用方法:


①準備



- 1. 按箭頭所指示的方向壓下滑動鍵,裝好感測器(紅端連接標 有紅點接線端,藍端連接藍點接線端)。
- 2. 插上電源插頭,打開電源開闢。


②測試烙鐵頭的溫度

- 1. 把°F/℃轉換開關撥到適當位置。(°F:顯示華氏溫度,℃: 示攝氏溫度)
- 2. 把選擇開關撥向 "TEMP" 檔。
- 3. 烙鐵頭, 塗上新的焊料。



- 4. 迅速地將烙鐵頭放在溫度 感測器的測試點上
- *如需使用外接 K 型感測器 測試溫度,則需把 K 型感測 器插頭插入烙鐵測試儀左邊 外接 K 型感測器插座上(必 須取下測溫區接線端上的感 測器。
- 類示的數值不斷地增加,
 等待數秒,待數值穩定後再讀數。

③測量烙鐵頭和地之間的電壓差



4

3