



# 7050B 焊接機器人焊接系統組件

## 套件明細

1	378CA 加熱控制器	2	371H 出錫控制器	3	9063B30 烙鐵筆固定機構	4	9005EBA 送錫支架組件
5	9021C 出錫導管組	6	9018MG 烙鐵筆 (線長 1.2M)	7	911G 烙鐵頭 (付於烙鐵筆)	8	錫絲缺料報警傳感器
9	9026EP 錫渣盒	10	美規電源線	11	七芯線 (線長 2M)	12	八芯轉 DB9 線 (線長 1.5M)

### 標準件

#### 378CA 加熱控制器

功率:200W

尺寸:166×91×275mm

重量:約2.9Kg

● 通過 485 通訊接口聯機



### 371H 出錫控制器

功率:20W 適用錫絲線徑: Ø 0.3~1.6mm

重量:約 1.1Kg

● 缺錫報警傳感器



# 9063B30 烙鐵筆固定機構組件

9005EBA 送錫支架組件 9021C 出錫導管組 9018M 烙鐵筆

911G 烙鐵頭 三軸固定塊

四軸固定塊

#### 9026EP 錫渣盒

尺寸:138×77×90mm

重量:約0.7Kg



### 另選購

310C 金屬絨絲滾輪

(清潔烙鐵頭)



### 另選購

310C 海綿滾輪 (清潔烙鐵頭)





## 7050BI 焊接機器人焊接系統組件

# 套件明細

1	378CA 加熱控制器	2	371HI 出錫控制器 (帶剖錫)	3	9063B30 烙鐵筆固定機構	4	9005EBA 送錫支架組件
5	9021C 出錫導管組	6	9018MG 烙鐵筆 (線長 1.2M)	7	911G 烙鐵頭 (付於烙鐵筆)	8	錫絲缺料報警傳感器
9	9026EP 錫渣盒	10	美規電源線	11	七芯線 (線長 2M)	12	八芯轉 DB9 線 (線長 1.5M)

### 標準件

### 378CA 加熱控制器

功率:200W

尺寸:166×91×275mm

重量:約 2.9Kg

● 通過 485 通訊接口聯機



### 371HI 出錫控制器(帶剖錫功能)

功率:20W 適用錫絲線徑: Ø 0.5~1.6mm

型 0.5~1.6mm 重量:約 1.3Kg

● 缺錫報警傳感器



### 9063B30 烙鐵筆固定機構組件

9005EBA 送錫支架組件 9021C 出錫導管組 9018M 烙鐵筆 911G 烙鐵頭

三軸固定塊 四軸固定塊



#### 9026EP 錫渣盒

尺寸:138×77×90mm

重量:約0.7Kg



#### 另選購

3100 金屬絨絲滾輪

(清潔烙鐵頭)



# 另選購

310C 海綿滾輪 (清潔烙鐵頭)

