




192 熱風拆焊機測溫器

◎本公司備有檢測校準儀器，提供完善的售後服務。



熱風出風口測溫固定座



196-NK

特點

- SMD 熱風拆焊機輸出溫度校準時，出風口在等距離的標準作業程序，測試熱風拆焊機輸出熱風口的溫度值。
- 熱風握柄支架及出風口固定，操作方式簡單便捷。
- 熱風溫度測試器，對於風量的輸出溫度值，精確穩定。
- 適用於多種機型熱風握柄出風口的溫度測試。
- 設有 MAX HOLD 最高溫度顯示功能。
- 可切換顯示攝氏°C、華氏°F。
- 可設定自動關機時間。

規格

測量值單位	攝氏°C	華氏°F
溫度範圍	0~800°C	32~1500 °F
精度	±5°C	±10 °F
解析度	1°C	1 °F
自動關機時間	1~240 分鐘	
顯示	LCD 顯示	
	電池電壓低警告顯示 B	
	感溫器損壞顯示 1	
感溫器	K 型熱電偶 (NiCr-NiSi)	
輸入電壓	9V 電池	
工作環境溫度	0~40°C (32~104 °F)	
尺寸	180(L)×138(W)×79(H)mm	
重量	約 200g	



A-TM-946 測溫器 (四組視窗顯示)



特點

- K 型和 J 型熱電偶及 PT100Ω 溫度計，四組視窗同時顯示溫度。
- 可同時插入 4 組 K-Type 測溫線，主機配置 K-Type 測溫線 2 組。
- RS-232 電腦連接介面，讀值鎖定及記錄最大值及最小值。
- 輸入電壓 1.5V/4 號電池 6 只，電壓不足顯示、自動關機功能。

規格

測溫線	解析度	溫度範圍	精確度
Type K	0.1°C	-199.9°C ~999.9°C	±(0.5% +1°C)
	1°C	1000°C ~1370°C	
	0.1 °F	-199.9 °F ~999.9 °F	±(0.5% +1.8 °F)
	1 °F	1000 °F ~2498 °F	
Type J	0.1°C	-199.9°C ~999.9°C	±(0.5% +1°C)
	1°C	1000°C ~1210°C	
	0.1 °F	-199.9 °F ~999.9 °F	±(0.5% +1.8 °F)
	1 °F	1000 °F ~2210 °F	
PT100Ω	0.1°C	-199.9°C ~850°C	±(0.4% +1°C)
	0.1 °F	-199.9 °F ~999.9 °F	
	1 °F	1000 °F ~1562 °F	±(0.4% +1.8 °F)
	1 °F	-200 °F ~-327 °F	